

**ДАТЧИК НАПОЛНЕНИЯ ТРАЛА
SIS-40**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
СРМТ.421459.001 РЭ**

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

**ПАСПОРТ
СРМТ.421459.001 ПС**

Версия 2021 - 06

2021

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Первое применение</i>	1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ SIS-40.....	4
	1.1 Назначение изделия	4
	1.2 Состав изделия.....	4
	1.3 Технические характеристики	5
	1.4 Устройство и принцип работы.....	7
	2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.....	11
	2.1 Указания по безопасности	11
	2.2 Размещение датчика SIS-40 на траle	12
	2.3 Промысловая эксплуатация.....	15
	2.3.1 Ориентация датчиков наполнения на траle.....	15
	2.3.2 Зарядка аккумуляторов.....	15
	2.3.3 Программирование режимов работы.....	17
	3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	19
	3.1 Обслуживание датчиков	19
	3.2 Основные операции.....	19
	3.3 Проверка заряда аккумуляторов	20
	3.4 Проверка излучения датчиком сигналов.....	21
	3.5 Проверка срабатывания вытяжного механизма	21
	4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	22
	5 ХРАНЕНИЕ	23
	6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ.....	25
	7 КОМПЛЕКТНОСТЬ	26
	8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.....	27
	9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ.....	28
	10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЕМКИ НА ОБЪЕКТЕ.....	29
	ПРИЛОЖЕНИЯ.....	30

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. № Инв. № дубл.

Справ. №

Первое применение

*				
*				
Изм	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработ.				
Проверил				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утвердил				

СРМТ. 421459.001 РЭ

Датчик наполнения трала
SIS-40
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Литера Лист Листов

2

ООО «ИФ «СИМБИЯ»



Новые датчики поставляются ЗАРЯЖЕННЫМИ и сконфигурированы как аналог PI cath sensor, частотный канал - СН6 (43600 гЦ), режим работы - NORMAL.

Перед любыми действиями сначала внимательно изучите «Руководство пользователя»!

Настоящее руководство по эксплуатации (РЭ) датчика наполнения трала SIS-40 предназначено для использования на рыболовных судах применяющие траловые орудия лова.

Настоящее РЭ состоит из разделов:

- описание и принцип работы SIS-40;
- использование по назначению;
- техническое обслуживание;
- текущий ремонт;
- хранение;
- транспортирование;
- утилизация.

К эксплуатации SIS-40 допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение безопасным методам (приемам) выполнения работ и проверку знаний требований охраны труда, инструктаж по охране труда на рабочем месте перед допуском к работе.

После пребывания в условиях предельных температур для нерабочего состояния (от минус 20 до плюс 45 °C) SIS-40 перед включением должен находиться в нормальных условиях не менее 6 ч.

При эксплуатации SIS-40 следует руководствоваться дополнительной документацией:

- Датчик наполнения трала SIS-40 . Паспорт СРМТ 421459.001 ПС.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	3
					СРМТ.421459.001 РЭ	

1 ОПИСАНИЕ И ПРИНЦИП РАБОТЫ SIS-40

1.1 Назначение изделия

Датчик наполнения трала SIS-40 применяется на рыболовных судах, оснащенных приборами контроля орудий лова производства Simrad и Marport

Датчик предназначен для определения в процессе траления степени наполнения мешка трала объектами лова.

SIS-40 является функциональным аналогом датчиков Simrad PI, PX Cath sensors или Marport Cath sensors NFS-5-00.

Датчик функционирует в составе приборов контроля орудий лова Simrad и Marport с акустическим каналом связи и рабочей частотой в диапазоне от 43 до 49 кГц.

Эксплуатация датчиков может осуществляться во всех районах мирового океана, где возможен траловый лов, при любых скоростях траления и волнении моря.

1.2 Состав изделия

В комплект изделия SIS-40 входят:

- датчик SIS-40 (CPMT.421459.001);
- зарядное устройство SI-V-03T (CPMT. 436231.001) – опция (поставка по заказу);
- резиновый строп (CPMT.XXXX).
- руководство по эксплуатации (CPMT.421459.001 РЭ)
- паспорт (CPMT.421459.001 ПС)
- ЗИП – бронзовый протектор водоконтактного сенсора

В маркировке изделий указаны: наименование, обозначение, заводской номер, изготовитель. Маркировка нанесена на шайбе-изоляторе водоконтактного сенсора.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	4
					CPMT.421459.001 РЭ	

1.3 Технические характеристики

1.3.1 Датчик SIS-40 выполнен на основе технических решений и с использованием материалов, обеспечивающих нормальную работоспособность изделия в условиях климатических, механических и электромагнитных воздействий, оговоренных в Правилах по оборудованию морских судов РМРС, ч. 4 и ГОСТ МЭК 60945-2007.

1.3.3 Датчик предусматривает непрерывный режим работы ограниченный разрядом аккумуляторной батареи.

Средний срок службы изделия - 5 лет.

Средняя наработка на отказ - не менее 5000 ч.

Критерием отказа является невозможность выполнения заданных функций, определенных требованиями назначения согласно п. 1.1 настоящего руководства.

1.3.4 Электропитание датчика осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 12,6 В, емкостью 1800mA/час.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

5

Основные характеристики приведены в таблице:

Параметры	Величина
Рабочие частоты	От 43 до 49 кГц
Максимальная глубина погружения в воду	1000 м
Дальность связи в воде от датчика SIS-40 до приемной антенны	до 1500 м – в составе Simrad PI до 500 м – в составе Simrad FS70 до 2000 м – в составе Marport
Ширина характеристики направленности передающей антенны	конус 60 - 70 градусов
Включение питания датчика	водоконтактным сенсором при погружении в воду
Источник питания датчика	Ni Mh аккумуляторы напряжение 12,6 В, 1800 мА/час
Время непрерывной работы от одной зарядки аккумуляторов (заводская установка)	от 15 до 20 суток
Зарядное устройство	SI-V-03T - Simbia
Режим заряда аккумуляторов	До 7 часов от SI-V-03T током 300 мА
Масса на воздухе	3, 4 кг
Габариты (длина x ширина x диаметр)	(250 x 130 x 80)мм
Диапазон рабочих температур	от - 5 до +30 С° (при нахождении на палубе между тралениями допустима минимальная температура до -15° С)

Внимание. Изготовитель постоянно совершенствует изделие, поэтому технические характеристики могут отличаться от приведенных в таблице.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

6

1.4 Устройство и принцип работы

Датчик наполнения SIS-40 представляет собой автономное устройство, устанавливаемое на мешок трала. Место установки определяет трамастер, руководствуясь предполагаемым количеством улова при достижении которого сработает датчик.

1.4.1 Принцип действия

Принцип действия датчика основан на срабатывании магниточувствительного сенсора при перемещении в вытяжном механизме подвижного штока с магнитом в процессе растяжения мешка трала от заполняемой рыбы.

В исходном состоянии (мешок трала пуст) магнит на подвижном штоке удерживает магниточувствительный сенсор в замкнутом состоянии.

При заполнении трала рыбой, элементы мешка раздвигаются, растягивая демпфирующий резиновый строп датчика, в результате чего подвижный шток с магнитом выдвигается переключая магниточувствительный сенсор.

Магниточувствительный сенсор управляет режимом работы генератора сигналов.

Состояние свободного вытяжного механизма соответствует режиму «связь», состояние вытянутого вытяжного механизма соответствует режиму «наполнение»

Посылки от датчика по гидроакустическому каналу поступают на гидрофон трашового блока системы FS Simrad или приемные бортовые гидрофоны системы контроля трала (Simrad, Magport).

Сигналы «Связь» и «Наполнение» отображаются на экране системы контроля трала.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

1.4.2 Конструкция

Корпус датчика SIS 40 цилиндрической формы выполнен из нержавеющей стали. Корпус имеет четыре проушины для крепления датчика на мешке трала



Конструкция датчика, за исключением вытяжного механизма, - неразборная.

Электронный модуль и аккумуляторы внутри корпуса герметично залиты полимерными компаундами.

. Вытяжной механизм (тросик, шток, магнит, пружина) ввинчивается в корпус датчика, тросик вытяжного механизма служит для перемещения штока с магнитом.


Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

С одной торцевой части корпуса расположена передающая гидроакустическая антенна, с другой - водоконтактный сенсор, включающий питание датчика при погружении в воду.



Вывод водоконтактного сенсора служит также для подключения зарядного устройства.

Для защиты водоконтактного сенсора от электролизного разрушения установлен бронзовый протектор.

В корпусе датчика со стороны водоконтактного сенсора за изоляционной шайбой находится светодиодный индикатор.

При включении датчика (замыкании водоконтакта на корпус) происходит индикация включения – вспыхивает светодиодный индикатор.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Бзм. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

1.4.3 Зарядное устройство

Для подзарядки аккумуляторов датчика SIS-40 служит зарядное устройство SI-V-03T.



Зарядное устройство питается от сети 220 В 50 Гц.

К датчику наполнения зарядное устройство подключается проводами с зажимами красного и черного цвета. Зажим красного цвета «+» присоединяется к выводу водоконтактного сенсора, зажим черного цвета «-» к любой проушине на корпусе датчика.

Время заряда аккумуляторов около 7 часов.

Для исключения перезаряда аккумуляторов зарядное устройство имеет встроенный таймер, ограничивающий время зарядки при достижении полного заряда.

Запуск таймера происходит при подключении к датчику наполнения.

Зарядное устройство в режиме холостого хода до подключения нагрузки имеет на выходе напряжение 15.0-15.2 В (индикатор – зеленый), ток заряда датчика 250 -300 мА (индикатор перемигивается красно-зеленым), по окончании заряда ток равен 0 (индикатор – красный)

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Указания по безопасности

2.1.1 Лица, допускаемые к работе с датчиком наполнения SIS-40, должны быть ознакомлены с настоящим руководством и выполнять требования техники безопасности, действующие для работы с судовыми палубными механизмами и электроустановками.

Перед установкой датчика на трапл необходимо убедиться, что веерные лебёдки застопорены. Запрещается производить какие-либо действия, если элементы трапла находятся под нагрузкой.

2.1.2 Меры безопасности при эксплуатации

При возникновении аварийной или нештатной ситуации замену неисправного или утраченного SIS-40 производить только во время, когда со всех элементов трапла сняты механические нагрузки.

Возможные аварийные и нештатные ситуации при эксплуатации:

- механическое повреждение SIS-40;
- отрыв SIS-40 от трапла из-за непрочной привязки;
- обрыв мешка трапла с датчиком SIS-40 при траплении;
- неплановая необходимость демонтажа.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	СРМТ.421459.001 РЭ	11
------	------	-------------	---------	------	------	--------------------	----

2.2 Размещение датчика SIS-40 на трале

2.2.1 Общие рекомендации

В целях получения максимальной надежности гидроакустической связи и предотвращения механических повреждений датчиков при отдаче и подъёме трала, а также выливке улова необходимо соблюдать следующие рекомендации размещения на трале:

- 1) Датчики размещаются на верхней пластине мешка.
- 2) Датчики устанавливаются под верхний крупноячеистый каркас мешка, если он двухслойный, или между каркасом и рубашкой мешка, если каркас однослоиный.
Если мешок трала имеет бескаркасную конструкцию и состоит только из мелкоячеистой сети, необходимо вырезать пластину из крупноячеистой дели с шагом ячей 60 – 70 мм и нашить её на мешок в том месте, где устанавливаются датчики. Датчики устанавливаются под эту пластину. Ориентировочный размер пластины 70 x 50 см
- 3) Датчики крепятся непосредственно к топенанту (канату или сожгутованной дели мешка). Для привязки можно использовать такелажные скобы или нейлоновые пряди

Рекомендуемый способ установки на трале не исключает установку по центру верхней пластины, но является предпочтительным, так как обеспечивает надежную защиту датчика от механических повреждений и утери и, как правило, дает надёжную связь с траловым блоком.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата


Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	СРМТ.421459.001 РЭ	12
------	------	-------------	---------	------	------	--------------------	----

2.2.2 Порядок установки.

Установите датчик на мешке трала, привязав его за проушины так, чтобы при тралении передающая антenna датчика была ориентирована в сторону судна или на приемную antennу трашевого блока FS 70.

Прикрепите тросик вытяжного механизма датчика к резиновому стропу, а резиновый строп – к элементам мешка трала таким образом, чтобы при заполнении мешка рыбой строп полностью выдвигал вытяжной механизм, а при не наполненном мешке резиновый строп не натягивался.

Установка датчика наполнения SIS-40 на мешке трала



Крепление концов резинового стропа производится с помощью привязки капроновой нитью за концевые петли стропа.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Для гарантированного срабатывания датчика (при наполненном мешке в районе датчика) шток должен быть вытянут из вытяжного механизма до упора.

Пример установки датчика наполнения SIS-40 на мешке трала.



Направление
на приемную
антенну системы
контроля трала

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист	14

2.3 Промысловая эксплуатация

2.3.1 Ориентация датчиков наполнения на трале.

При отдаче трала и погружении датчиков в воду водоконтактная цепь датчиков обеспечивает их включение.

Если, при наличии улова, датчик не срабатывает, измените место привязки резинового стропа к элементам мешка. Предварительно убедитесь в исправности датчика, вытягивая вытяжной механизм вручную

При отсутствии или неуверенной связи датчика с приемной антенной, отрегулируйте его ориентацию, изменения место привязки на мешке.

2.3.2 Зарядка аккумуляторов.

Новые датчики поставляются изготовителем с **ЗАРЯЖЕННЫМИ** аккумуляторами.

Одной зарядки аккумуляторов датчика хватает на 15 - 20 суток непрерывной работы (при заводских установках режима работы)

Зарядка аккумуляторов:

1. Подключить зарядное устройство SI-V-03T к сети 220 В 50 Гц.
2. Датчик наполнения подключить к зарядному устройству таким образом, чтобы зажим красного цвета «+» был присоединен к выводу водоконтактного сенсора, а зажим черного цвета «-» к любой проушине на корпусе датчика.

Время зарядки аккумуляторов составляет около 7 часов. Зарядный ток равен 250 - 300 mA. Для продления срока службы аккумуляторов выдерживайте время зарядки.

Для исключения случаев перезаряда аккумуляторов зарядное устройство SI-V-03T имеет встроенный таймер, ограничивающий время зарядки, отключая его через 7 часов. Запуск таймера происходит при подключении к датчику наполнения.

Индикатор зарядного устройства после подключения к сети горит зелёным цветом. Во время заряда индикатор «перемигивается» зелёно-красным цветом. По достижении полного заряда аккумуляторов или истечении 7 часов индикатор загорается красным цветом, заряд прекращается.

Допускается «подзарядка» аккумуляторов датчика, но время подзарядки следует сократить, ориентируясь на степень заряженности. Это способствует продлению срока службы аккумуляторов.

В случае «подзарядки» не полностью разряженного аккумулятора по достижении напряжения батареи 14.5 В сработает контроллер защиты от перезаряда в одном из элементов батареи и она отключится.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Лист	СРМТ.421459.001 РЭ	15
Изм.	Лист	№ документа


При «подзарядке» не рекомендуется доводить до срабатывания этой защиты и прекращать заряд при напряжении на водоконтакте равном 13.8 – 14 В.

Внимание:

Не заряжать аккумуляторы при температуре окружающей среды ниже плюс 10 C° !

Для оценки времени работы датчика по напряжению аккумуляторов можно воспользоваться типичной разрядной характеристикой батареи

Характеристика разряда аккумуляторов
(в режиме работы Pi-Cath, Normal)



Характеристика приведена для заводской установки режима работы (Pi-Cath, Normal).

Напряжение U бат. нужно измерять мультиметром с высокоомным входом на водоконтактном сенсоре.

Для того, чтобы датчик не оказался включенным после выборки трала и не разряжал аккумуляторы, следите за тем, чтобы водоконтактный сенсор не касался мокрой дели и других элементов трала, протирайте торец датчика и водоконтактный сенсор сухой ветошью. Это сэкономит заряд аккумуляторов.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Внимание!

1. Во избежание выхода из строя аккумуляторов не допускается хранение датчиков при температуре окружающей среды ниже минус 20 °C и выше плюс 45 °C
2. Запрещается использовать какие-либо другие зарядные устройства кроме SI-V-03T

2.3.3 Программирование режимов работы.

От изготовителя датчики SIS-40 поставляются запрограммированными в режиме работы как аналога **PI-cath Sensor - ch6, NORMAL**.

При заказе оборудования изготовитель может сконфигурировать датчики по заданию заказчика.

При необходимости датчики наполнения могут быть перепрограммированы пользователем.

Программирование позволяет:

- Конфигурировать датчик как аналог датчика NFS-5-00 Marport с рабочими код/каналами C1 …C5/Ch6
- Конфигурировать датчик как аналог датчика Pi-C, Px-Multi Sensor с рабочими каналами Ch1…Ch30 в режимах “FAST”, “NORMAL”, “SLOW”

Для программирования датчиков необходимо иметь:

- **Компьютер (ПК)** с операционной системой (ОС) Windows-7/10
- **Программу загрузчика «SIS-40 Configurator» <SiS-40_ConfiguratorUser.exe>** установленную на этот ПК.

Программу загрузчика и последнюю версию «Руководства пользователя» можно скачать на сайте ООО «ИФ «Симбия» <http://simbia.ru/>. Для этого на главной странице сайта, в правой колонке «Разделы продукции» открыть пункт «Приборы контроля трала», выбрать «Датчик наполнения трала SiS-40». В нижней части открывшейся страницы синим цветом приведены ссылки для скачивания.


Программу загрузчика и Руководство пользователя можно также получить по электронной почте, обратившись по адресу: simbia@simbia.ru

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

– **Специальный кабель** для программирования.

Кабель может быть изготовлен самостоятельно, в соответствии с рисунком, или поставляться как опция при заказе датчиков наполнения.



При отсутствии в компьютере «СОМ-порта» следует использовать стандартный «USB – СОМ конвертор».

Процедура программирования:

- подключить специальный кабель к СОМ порту компьютера и запустить программу «SIS-40 Configurator»;
- выбрать доступный для работы Com-port компьютера и открыть его кнопкой “Open port”;
- подключить черный «крокодил» к корпусу датчика, красный «крокодил» к водоконтактному сенсору. При соединении произойдет «считывание» данных с датчика. С этого момента датчик и конфигуратор находятся в режиме программирования (моргает светодиод в датчике и индикатор “BOOT READY” в конфигураторе);
- запрограммировать датчик новыми параметрами, выбирая нужные во вкладках «Marport sensor set» или «PI sensor set» и нажимая кнопку «Change...». Результаты программирования и считывание конфигурации датчика при подключении отображаются в окне сообщений;
- после успешного программирования, для выхода из программы, нажать кнопку «Exit to main app»;
- при возникновении ошибок в процессе программирования или зависании программы, следует повторить всю процедуру программирования сначала;
- весь ход процесса работы конфигуратора сопровождается соответствующими сообщениями в информационном окне программы.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Обслуживание датчиков.

Датчик наполнения SIS-40 предназначен для круглосуточной работы в составе систем Simrad PI и Marport с перерывами на зарядку аккумуляторов.

Обслуживание датчика проводится в составе системы Simrad PI или Marport.

Обслуживающему персоналу следует периодически осматривать датчик на наличие повреждений и загрязнений.

Особенно важно следить за чистотой водоконтактного сенсора, очищать изоляционную шайбу от грязи, чешуи и обрывков элементов трала, протирать торец датчика и водоконтактный сенсор сухой ветошью.

При сильной коррозии бронзового протектора на водоконтактном сенсоре заменить его на новый (из состава ЗИП)

Также следует следить за исправностью и чистотой вытяжного механизма, своевременно очищать его, проверять плавность выдвижения штока, контролировать целостность тросика.

3.2 Основные операции

Основными операциями при проведении технического обслуживания являются:

- внешний осмотр;
- проверка плавности хода вытяжного механизма;
- удаление грязи с поверхностей изоляционной шайбы, водоконтактного сенсора, вытяжного механизма и антенны.
- проверка работоспособности датчика SIS-40 производится в составе системы Simrad или Marport.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	19
					СРМТ.421459.001 РЭ	

При возникновении механических повреждений датчика должен быть проведен тщательный осмотр места повреждения с целью выявления возможности его дальнейшей эксплуатации.

Контролируйте напряжение аккумуляторов цифровым высокомомным вольтметром на водоконтактном сенсоре. При напряжении 10,5 – 11,0 Вольт, аккумуляторы следует зарядить.

При длительном хранении датчиков без работы (более 1 месяца) периодически проверяйте напряжение аккумуляторов и по необходимости подзаряжайте их

При хранении и перерывах в работе 2-3 дней, датчик наполнения и особенно водоконтактный сенсор должны быть очищены и высушены.

Поверхность сенсора и изолятор вокруг него рекомендуется периодически протирать спиртом.

Недопустимо!

- 1) Использовать растворители и бензино-содержащие растворы.
- 2) Наносить на изолятор водоконтактного сенсора какие-либо герметики или смазки.
- 3)

3.3 Проверка заряда аккумуляторов.

- Измерить напряжение батареи на водоконтактном сенсоре мультиметром с ВЫСОКОМНЫМ входом. Нормально, если напряжение находится в пределах 11.5 – 14.0 В.

Изолятор водоконтактного сенсора при измерениях должен быть сухим и чистым. При измерениях не касаться руками щупов мультиметра, это может привести к ошибкам измерения.

При напряжении 11.5 – 12.0 В датчик способен проработать ещё не менее суток, при меньшем напряжении требуется зарядка.

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	20
------	------	-------------	---------	------	------	----

3.4 Проверка излучения датчиком сигналов.

Включите датчик, замкнув водоконтактный сенсор на корпус, и наблюдайте за светодиодным индикатором возле сенсора. Индикатор вспыхнет на пол секунды, а через 2-3 сек. вспыхнет ещё, но короче и менее ярко сопровождая этим излучение антенной импульса сигнала. Далее, если оставить датчик включенным, вспышки индикатора и излучения будут повторяться через 34 сек. в режиме NORMAL (5.5 сек. – FAST, 124 сек.- SLOW). Наличие излучения импульсов антенной датчика проверяется «на слух» прикладыванием антенны датчика к уху или подбородку.

3.5 Проверка срабатывания вытяжного механизма

Срабатывание вытяжного механизма, исправность магнита в нем можно проверить, выполнив действия п. 3.4 , но с вытянутым до упора тросиком. При этом интервалы посылок (и вспышек индикатора) будут соответственно 32 сек.- NORMAL, 5.0 сек. - FAST и 123 сек. - SLOW.

Если датчик сконфигурирован как аналог MARPORT Cath Sensor, интервалы излучений будут равны 30 сек. при не вытянутом тросике («EMPTY») и 20 сек. при вытянутом («FULL»).

Проверки, выполненные по п.п. 3.3, 3.4, 3.5 дают практически полную уверенность в исправности собственно датчика.

Внимание!

- 1. При отдаче и выборке трала всесторонне оберегать датчик от ударов о палубу, спип и корпус судна*
- 2. При выливе улова стропы подъема мешка не должны касаться датчика.*

Изм. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

21

4 ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

4. 1 Конструкция датчика SIS-40, за исключением вытяжного механизма, - неразборная. Ремонт датчика проводится в условиях предприятия-изготовителя, либо авторизованного сервисного центра.

Обслуживающему персоналу на судне допускается замена вышедших из строя деталей вытяжного механизма на исправные.

4.2 Все проверочные и регламентные работы должны проводиться при закрепленных траповых досках и застопоренных ваерных лебедках.

При возникновении аварийной или нештатной ситуации замену неисправного или утраченного SIS-40 производить только во время, когда со всех элементов трала сняты механические нагрузки.

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

22

5 ХРАНЕНИЕ

5.1 Условия хранения изделия

Датчики SIS-40 должны храниться в помещениях с естественной вентиляцией (без искусственно регулируемых климатических условий) при температуре от 5 до 40°C.

В воздухе помещения для хранения изделия не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), которые могут вызвать коррозию изделия.

В складских помещениях не должно быть биологических вредителей и грызунов, которые могут вызвать повреждение аппаратуры.

Требования по хранению относятся к складским помещениям поставщика и потребителя.

При длительном хранении датчиков без работы (более 1 месяца) периодически проверяйте напряжение аккумуляторов и по необходимости подзаряжайте их

5.2 Срок хранения

Срок хранения изделия в потребительской таре без переконсервации – не менее 6 мес.

При истечении срока консервации ревизия и переконсервация производится заказчиком.

5.3 Предельный срок хранения

При длительном (более шести месяцев) хранении изделие должно находиться в упакованном виде и содержаться в отапливаемых хранилищах не более 3 лет при температуре окружающего воздуха от 5 до 40°C.

5.4 Правила постановки изделия на хранение

При постановке изделия на длительное хранение его необходимо упаковать в упаковочную тару предприятия-поставщика.

5.5 Правила снятия изделия с хранения

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	СРМТ.421459.001 РЭ	23
------	------	-------------	---------	------	------	--------------------	----

Ограничения и специальные процедуры при снятии изделия с хранения не предусмотрены.

При снятии с хранения изделие следует извлечь из упаковки.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
------	------	-------------	---------	------

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

24

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

6.1 Условия транспортирования

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта (в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов). При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки – мелкий малотоннажный.

В штатной упаковке изделие выдерживает транспортирование:

- наземным (автомобильным – на расстояние до 5000 км, железнодорожным – на расстояние до 10000 км);
 - морским и воздушным – без ограничений по дальности.

Климатические условия транспортирования не должны выходить за пределы предельных условий:

- температура окружающего воздуха: от минус 20 до плюс 45 °C;
 - относительная влажность воздуха при 25 °C, %: до 90;
 - атмосферное давление при авиатранспортировании, кПа, не ниже: 55.

При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

Климатические условия транспортирования приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Климатические условия транспортирования

Влияющая величина	Значение
Диапазон температур, °C	от минус 20 до плюс 45
Относительная влажность при 25 °C, %, не более	90
Атмосферное давление, кПа, не ниже	55

7 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Коли-чество	Заводской номер	Примечание
CPMT.421459.001	Датчик наполнения трала SIS-40	1 шт.		
	Датчик наполнения трала SIS-40	1 шт		
	Датчик наполнения трала SIS-40	1 шт		
	Датчик наполнения трала SIS-40	1 шт		
CPMT. 436231.001	Зарядное устройство SI-V-03T	___ шт.		Поставка под заказ

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Эксплуатационная документация

CPMT.421459.001 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 экз.		
CPMT.421459.001 ПС	Паспорт	1 экз.		

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист
					26

CPMT.421459.001 РЭ

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие оборудования требованиям технической документации при соблюдении покупателем и потребителем условий транспортирования, хранения, установки на объекте и эксплуатации.

Гарантийный срок хранения оборудования - 42 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Гарантийный срок эксплуатации - 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

Гарантии распространяются на оборудование, принятое в эксплуатацию комиссией и оформленное свидетельством о вводе в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на оборудование, вышедшее из строя в результате неправильной установки и эксплуатации, аварийной ситуации, небрежного отношения или ремонта неуполномоченными лицами.

Все работы, связанные с гарантийным обслуживанием, продавец производит на основании письменной заявки, содержащей следующую информацию:

1. наименование покупателя, судовладельца и название судна.
2. модель оборудования, серийный номер, дата изготовления и ввода в эксплуатацию, обозначение дефектного блока и узла.
3. характер неисправности.

Вышеперечисленные условия выполнения гарантийных обязательств не ограничивают права потребителя, гарантированные законодательством РФ.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

27

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Датчики наполнения трала SIS-40
(наименование, индекс, шифр изделия)

СРМТ.421459.001
(обозначение)

Заводские номера _____

Дата выпуска _____

изготовлены в соответствии с требованиями, действующей конструкторской документацией и признаны годными для эксплуатации.

Лицо ответственное за приемку

(подпись, инициалы, фамилия, дата)

Начальник ОТК

(подпись, инициалы, фамилия, дата)

МП

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист

28

10 СВИДЕТЕЛЬСТВО ПРИЕМКИ НА ОБЪЕКТЕ

Датчики наполнения трала SIS-40
(наименование, индекс, шифр изделия)

СРМТ.421459.001
(обозначение)

Заводские номера _____

прошли испытания на судне

судовладельца _____

и признаны годным для эксплуатации.

В эксплуатацию
ввел _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

В эксплуатацию
принял _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

_____ год, месяц, число, печать судна

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	29
					СРМТ.421459.001 РЭ	

ПРИЛОЖЕНИЯ

Вытяжной механизм

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
------	------	-------------	---------	------

СРМТ.421459.001 РЭ

Лист
30



Инженерная фирма «Симбия»
236008, г. Калининград, ул. Верхнеозерная, 4А
Тел: +7 (4012) 36-53-80, + 7 (4012) 95-74-42
E-mail: simbia@simbia.ru Web: <http://simbia.ru/>

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист
					31

СРМТ.421459.001 РЭ